


Legenda

GEOMORFOLOGIA

- 01 - Alveo fluviale o torrentizio
- 02 - Alveo fluviale o torrentizio in approfondimento
- 03 - Conoide alluvionale quiescente
- 04 - Conoide colluviale
- 05 - Conoide detritico alluvionale quiescente
- 06 - Crinale montuoso
- 07 - Fosso in approfondimento
- 08 - Frana (cumulo) o traccia di zona di invasione-accumulo
- 09 - Frana (nicchia) o traccia di zona di distacco
- 10 - Frana (transito) o traccia di zona di transito
- 11 - Fronte di cava
- 12 - Piana alluvionale
- 13 - Piazzale di cava
- 14 - Rilevato stradale o ferroviario
- 15 - Rilievo isolato
- 16 - Ripiano intermedio montuoso
- 17 - Scarpata di faglia
- 18 - Scarpata morfologica poco evoluta
- 19 - Sella
- 20 - Talus detritico colluviale
- 21 - Vallecola a V
- 22 - Vallecola colluviale
- 23 - Versante di faglia evoluto
- 24 - Versante di faglia poco evoluto
- 25 - Versante fluvio-denudazionale di bacino imbrifero montano
- 26 - Versante litostrutturale
- 27 - Versante o scarpata di degradazione soggetti a crolli e/o flussi detritici
- 28 - Zero Order Basin

BASE CARTOGRAFICA

-  Cartografia tecnica comunale 2016
-  Edificato estratto dalla cartografia tecnica comunale 2016



Comune di Roccapiemonte
 Provincia di Salerno

Piano Urbanistico Comunale (PUC)
 Adeguamento 2022

Stato del territorio
 Tav. A2.2
Carta geomorfologica
 Scala 1:5.000

Il Sindaco
Carmino Pagano

Assessore all'urbanistica
Avv. Anna Bruno

Responsabile unico del procedimento
Arch. Davide Di Mattia

Responsabile Ufficio VAS
Ing. Antonio Menichini

Progettista
 Coordinatore Ufficio di Piano
Arch. Carmine Spirito

Ufficio di Piano
Arch. Pian. Terr. Antonia Arena
Arch. Pian. Terr. Luca Servodio

Studio agronomico
Dr. Michelangelo De Dominicis

Studio geologico
Geol. Enrico Bottiglieri

Studio archeologico
Dr. Fabio Cubellotti

Zonizzazione acustica
Dr. Alberto Gentile

Valutazione Ambientale Strategica
Ufficio di Piano

Novembre 2022